

## URBAIN

Comité national mixte des uniformes  
La Société canadienne des postes (SCP)  
et le  
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP)

Le 27 août 2020 @ 10 :00  
(Microsoft Team)

### **Réunion no 69**

Sont présents :

STTP : Marc Roussel  
Jim Moffat - Absent  
Barbara McMillan – Absente  
Rona Eckert – Invité

POSTES CANADA : Nicole Arbic  
Josee Louisseize  
Patrick Gagnon

#### **VETEMENTS D'HIVER HAUTE VISIBILITE (ITEM – 68)**

##### **STTP 15.09.68**

Le STTP fait part de ses préoccupations concernant le port simultané de la veste de haute visibilité et des vêtements d'hiver. La SCP indique que les employés doivent porter leur veste de haute visibilité (qui répond aux normes de la CSA) par-dessus leurs vêtements d'hiver. Entretemps, la SCP souligne que peu de modifications peuvent être apportées aux vêtements d'hiver afin que ceux-ci répondent aux normes de la CSA en ce qui concerne la visibilité, et ce en raison du procédé lié à la demande de proposition; toutefois, elle collaborera avec le nouveau fournisseur pour moderniser tous les modèles d'uniformes ainsi que les vêtements d'hiver.

##### **STTP 15.12.68**

La SCP mentionne qu'aussitôt que le nouveau fournisseur sera choisi, elle examinera la possibilité de potentiellement redéfinir/changer les vêtements afin de les conformer à la norme haute-visibilité.

##### **STTP 16.02.68**

Des renseignements supplémentaires à ce sujet seront disponibles une fois que le nouveau fournisseur aura été choisi.

##### **STTP 16.06.68**

La SCP suggère d'amalgamer cet item avec la visite de Kim Gould sur les vêtements haute-visibilité

Marc Roussel

<p><b><u>STTP 17.03.68</u></b></p> <p>La SCP informe le STTP que, bien que ce point soit toujours à l'ordre du jour de la SCP, les vêtements d'hiver ne seront pas modernisés et modifiés pour correspondre aux normes de la CSA en 2017. La SCP indique qu'en raison de priorités et d'objectifs concurrents, il n'est pas réaliste de penser que la modernisation pourra être faite cette année. Le Syndicat informe la SCP qu'il n'est pas d'accord avec cette approche, car le port exigé d'un vêtement supplémentaire (veste de haute visibilité) par-dessus les vêtements d'hiver peut entraîner des problèmes de conformité, ce qui crée un risque. La SCP indique que s'il y a des cas de non-conformité connus du STTP, elle s'en occupera. À l'heure actuelle, en fournissant une veste de haute visibilité aux employés, la SCP respecte les exigences et les normes en matière de haute visibilité.</p> <p><b><u>STTP 17.07.68</u></b></p> <p>La SCP n'a pas d'autres renseignements pour l'instant. Bien que les vêtements d'hiver haute visibilité sont envisagés, ce projet ne sera probablement pas mis en place cette année.</p> <p><b><u>STTP 17.11.68</u></b></p> <p>Le Syndicat exprime des préoccupations quant au retard en ce qui concerne les vêtements d'hiver de haute visibilité. La SCP explique que le procédé de conception prend du temps et qu'en attendant, les employés doivent continuer de porter la veste de haute visibilité par-dessus leur manteau d'hiver. Le Syndicat demande à la SCP d'aller de l'avant avec la conception du parka. La SCP répond qu'il n'est pas prêt à aller de l'avant pour l'instant. Le travail de conception devra être effectué conjointement avec le Bureau de la marque, ainsi qu'avec d'autres groupes à Postes Canada. Le Syndicat mentionne à la SCP que les vestes se détériorent rapidement du au lavage. Ceci fait en sorte que la veste perd son statut de haute visibilité selon les standards Z96. La SCP, dans certains bureaux, mentionne de laver la veste moins souvent afin de faire l'année avec. Le Syndicat demande la présence d'un représentant du Comité national mixte des uniformes à la prochaine réunion du CNMSS.</p> <p><b><u>SCP 18.03.68</u></b></p> <p>La SCP mentionne que la haute direction a donné le feu vert pour commencer la recherche d'un parka de haute visibilité. Nous ne sommes pas encore certains si nous allons opter pour la norme de classe 2, niveau 2. Le parka sera pour tous les agents de livraison. De plus amples renseignements seront fournis à la prochaine réunion.</p> <p><b><u>SCP 18.05.68</u></b></p> <p>La SCP informe le Syndicat que les vêtements d'hiver de haute visibilité font partie de la liste des priorités, et lui demande de suggérer un article prioritaire. Le STTP répond que l'article prioritaire devrait être un parka. La SCP informe le Syndicat qu'elle</p>	<p>Luc Lafrance Josee Louisseize</p> <p>Nicole Arbic Josee Louisseize</p>
---	---

vérifiera s'il est nécessaire de concevoir un parka certifié classe 2, niveau 2 de l'Association canadienne de normalisation.

### **SCP 18.10.68**

Le STTP suggère d'ajouter deux petites poches dans la partie supérieure avant du manteau, ainsi qu'un logo sur l'une des poches. À part cela, les caractéristiques demeurent les mêmes.

La SCP mentionne que nous allons procéder cet hiver à un essai d'usure du parka d'hiver habituel.

La SCP mentionne également que nous maintenons les parkas courts, longs et nordiques.

Le STTP demande que des photos à ce sujet soient transmises électroniquement et qu'un échantillon soit offert lorsque disponible.

La SCP demande au STTP quels sont les autres vêtements extérieurs qu'il souhaite voir traiter. Il mentionne le Gore-Tex et le coupe-vent. Il mentionne également qu'il aimerait qu'un gilet matelassé de haute visibilité puisse être porté sous les manteaux (manteaux 3 en 1).

La SCP examinera les options possibles.

### **SCP 19.02.68**

L'essai d'usure du parka de haute visibilité régulier auquel 200 employés issus principalement des régions du Nord participeront est prévu en mars 2019. Pour la production initiale, le logo de la Société appliqué par transfert de chaleur pourrait être rouge au lieu de gris.

Un échantillon du parka de haute visibilité en taille large sera fourni aux membres du Comité une fois disponible

L'objectif est que les parkas soient offerts dès l'hiver 2019 et pendant que l'essai d'usure est en cours, le fournisseur commencera la production des parkas sauf en cas de problème majeur, et ce, afin de respecter le calendrier. Si des problèmes mineurs sont soulevés, toutes les modifications devant être apportées au parka seront effectuées après la production initiale.

Le Comité a déterminé que, pour accélérer la réception du parka de haute visibilité par les employés qui participent à l'essai d'usure, celui-ci sera expédié au domicile des employés. Les cinquante premiers parkas de la chaîne de production seront ainsi expédiés au début mars. Le Comité examinera la liste des questions du sondage à l'intention des employés qui participent à l'essai d'usure. Cette liste a été abrégée intentionnellement.

L'objectif est d'avoir au total 7 000 parkas nordiques, réguliers et courts en novembre 2019.

Des inquiétudes ont été exprimées au sujet du retrait des deux poches avant supérieures, mais en raison des bandes de haute visibilité

(exigences de l'ASFC), le parka ne peut être pourvu de poches au niveau de la poitrine.

Afin d'obtenir rapidement les commentaires, la liste des personnes qui mettront à l'essai les vêtements sera envoyée aux membres du Comité. Le Comité a l'intention de se réunir en avril pour s'assurer que des discussions sont menées au sujet des résultats de l'essai d'usure.

On discute de la possibilité de ne pas procéder à l'essai d'usure de la veste de pluie de haute visibilité ni du coupe-vent, car le matériau et le modèle sont identiques. Le Syndicat indique que tant que les vestes demeurent les mêmes, il est à l'aise avec cette décision, mais aimerait des échantillons pour confirmer.

Des inquiétudes ont été exprimées au sujet des froids extrêmes dans les régions du Nord. Nous étudierons la possibilité d'ajouter une bavette au pantalon matelassé afin d'assurer une protection contre le froid.

#### **CPC 19.09.68**

Un échantillon du parka de haute visibilité est remis aux membres du comité. Un essai d'usure a été fait; les résultats ont été positifs et envoyés aux membres du comité le 6 septembre 2019.

En novembre 2019, 7 000 parkas courts, longs et nordiques seront disponibles. Les tailles seront fabriquées en quantité de 2 333 parkas pour chaque catégorie et seront rajustées selon les besoins et les commandes.

Le STTP demande qu'un rapport sur le nombre de parkas commandés antérieurement pour chaque catégorie lui soit fourni.

La SCP indique que des poches seront ajoutées à la partie supérieure des parkas lors de la prochaine phase de production.

La SCP indique que les coupe-vent n'ont pas obtenu la certification classe 2, niveau 2 de la CSA et qu'ils ont échoué l'essai de déchirure. Par conséquent, le fournisseur est à la recherche d'un autre tissu et est de retour à la case départ.

#### **CPC 19.12.68**

Les membres du Comité discutent de l'avancement du dossier concernant le manteau de pluie. Le manteau de pluie peut actuellement être commandé et sera expédié vers mars ou avril 2020. Le STTP demande à recevoir un prototype du nouveau manteau de pluie haute-visibilité.

Le fournisseur d'uniformes travaille toujours à trouver une solution pour le coupe-vent de haute visibilité. Un prototype qui respectera les normes de la CSA pourrait être disponible au cours de la nouvelle année.

Parka de haute visibilité – phase 2 : Le parka de haute visibilité est en train d’être redessiné pour inclure des poches de poitrine.

Phase 3 : Il faudra tenir compte de tout changement de conception du parka de haute visibilité pour le nouveau TDP.

Nouveau point : Le STTP a demandé que la veste intérieure, le gilet intérieur et la veste matelassée soient améliorés avec des caractéristiques de sécurité de haute visibilité.

**Mesures à prendre :**

- Fournir le volume de commandes du parka de haute visibilité.
- Faire un suivi auprès de Logistik concernant le nombre de lavages avant que ceux-là ne nuisent aux caractéristiques de haute visibilité des vêtements.
- Commander un gilet de pluie taille large
- Fournir au STTP un échantillon du manteau de pluie haute visibilité

**SCP 20.03.68**

Le STTP informe la SCP d’une lacune concernant le parka court de haute visibilité : les poches n’étaient pas de la bonne taille. Il y a eu un suivi auprès du fournisseur d’uniformes, alors une nouvelle version du parka avec des poches de taille appropriée est présentée lors de la réunion. On craint aussi que l’eau s’infilte dans les poches, car il n’y a pas de fermetures. Il a été suggéré au fournisseur de placer un rabat par-dessous l’ouverture, mais en raison des spécifications de haute visibilité, ce n’est pas possible. Un velcro pour fermer la poche sera ajouté.

Le STTP demande que les employés qui ont reçu le parka court de haute visibilité avec les poches défectueuses soient autorisés à retourner le manteau pour le faire remplacer ou réparer.

La SCP présente le tableau de conception de la nouvelle version du parka de haute visibilité. Le fournisseur d’uniformes a été en mesure de répondre aux préoccupations soulevées au sujet du parka initial tout en respectant la norme de la CSA pour les vêtements de haute visibilité (classe 2, niveau 2). Les corrections apportées comprennent des poches de poitrine avec rabat, le rétablissement des quatre anneaux en D, une doublure en fourrure amovible sur le parka du Nord et des coutures doubles pour la bande réfléchissante. Le fournisseur d’uniformes étudiera la possibilité d’ajouter des poches latérales derrière les poches inférieures à l’avant pour que les employés puissent y mettre leurs mains.

Tout vêtement de haute visibilité dont les bandes réfléchissantes sont décousues, fissurées ou estompées en raison de l’usure normale doit être retourné au fournisseur d’uniformes aux fins de remplacement.

Tous les manteaux d’hiver seront dotés de chauffe-mains et de quatre anneaux en D.

**SCP 20.08.68**

**Vêtements de haute visibilité – Présentation des modifications apportées à la phase 2 pour les parkas courts, réguliers et nordiques. Les chauffe-mains demeureront au niveau de la taille et seront retirés au niveau de la poche inférieure pour le parka régulier et le parka nordique. Le STTP est d'accord avec les modifications, et la SCP informera le fournisseur d'uniformes de procéder à la fabrication.**

**CAPE DE PLUIE (ITEM – 73)****SCP 16.06.73**

La SCP introduira un nouveau manteau de pluie suite à des demandes reçues des employés. Elle affirme que le manteau pourrait être rouge et que des bandes réfléchissantes seraient apposées.

La SCP indique que ce manteau sera disponible à toutes les travailleuses et tous les travailleurs travaillant à l'extérieur. De plus, les employés qui ont accès au manteau de pluie auront accès à ce nouveau manteau. De plus elle affirme que la cape pourrait aussi être changée.

Le STTP demande d'avoir de l'information sur le manteau.

La SCP partagera l'information lorsque disponible.

**SCP 16.09.73**

La SCP indique que le manteau Gortex peut servir d'imperméable. Elle suggère que ce manteau soit disponible aux employés du groupe 3 qui en ont besoin selon les demandes (application de la note 6 de la convention).

La SCP indique qu'elle demandera à Logistik de suivre un facteur sur sa route pour analyser et comprendre l'utilisation de la cape imperméable en Octobre.

Le STTP indique qu'il est d'accord avec cette proposition mais qu'il aimerait que l'employé suivi soit un représentant syndical. Le syndicat fournira un nom à la Société.

La SCP est en accord avec la proposition du Syndicat.

**SCP 16.11.73**

La SCP présente les photos au Syndicat et parle de la rétroaction obtenue à la suite de l'observation d'un facteur sur sa route. Logistik prendra en considération la rétroaction obtenue et produira une cape de pluie modifiée qui sera présentée au Syndicat. Les observations

Luc Lafrance  
Josée Louiseize

ont été partagées avec le syndicat par courriel le 24 novembre 2016. La nouvelle cape sera compatible avec le sac de facteur simple.

#### **SCP 17.03.73**

La SCP est encore en train de développer quelques nouvelles conceptions, qui vous seront communiquées aussitôt que la SCP les aura en main. Le STTP demande qu'on apporte un prototype pour en faire la démonstration. Lorsque les parties auront convenu de la conception, les capes de pluie seront mises à l'essai par 200 employés (facteurs seulement). Les employés des régions plus pluvieuses, comme Halifax, Vancouver, Toronto, Ottawa, Montréal, Prince Rupert, etc., seront ciblés en fonction des mois pendant lesquels se déroulera la période d'essai.

#### **SCP 17.07.73**

La SCP indique qu'elle travaille encore sur le nouveau prototype et qu'un échantillon devrait être disponible à la mi-juillet. Le STTP suggère de le rendre de classe 2 et de niveau 2. La SCP en discutera avec l'équipe Santé et sécurité et le fournisseur.

#### **SCP 17.11.73**

Des capes de pluie et des sacs ont été expédiés à 200 employés au cours de la semaine du 15 octobre, et la mise à l'essai prendra fin le 15 décembre.

La SCP a fourni un échantillon de la cape de pluie au Syndicat. Le STTP a reçu la sacoche double par la poste en septembre. Le STTP demande où la cape de pluie a été fabriquée.

#### **SCP 18.03.73**

Les quelques sondages reçus étaient positifs. Nous irons de l'avant avec la nouvelle cape de pluie.

Les capes de pluie sont fabriquées dans l'entrepôt de Logistik Unicorp au Vietnam.

#### **SCP 18.05.73**

À la suite du sondage, certains changements ont été apportés à la cape de pluie.

Nous attendons que Logistik Unicorp envoie les dernières spécifications à ce sujet. Une fois que nous aurons un échantillon, nous l'enverrons au STTP.

#### **SCP 18.10.73**

La SCP montre le nouveau prototype de cape de pluie. Le STTP mentionne que, lorsque la cape est portée par un employé, le capuchon bloque sa vue latérale. La SCP va examiner la question avec notre fournisseur afin que les côtés puissent être arrondis.

Le Syndicat mentionne également que le capuchon devrait être amovible.

Le STTP va nous tenir informés à propos de la couleur.

Nicole Arbic  
Josee Louiseize

**SCP 19.02.73**

Le Comité a examiné des images du modèle de cape de pluie de haute visibilité. Celle-ci sera mise à l'essai à l'automne. Les employés qui travaillent dans les régions pluvieuses du pays seront ciblés pour participer à l'essai d'usure.

**SCP 19.09.73**

Selon la décision du comité de changer le tissu des vêtements de haute visibilité pour un nouveau tissu plus lourd, l'essai d'usure sera effectué au printemps 2020. Un prototype sera bientôt présenté et nous déterminerons les régions qui reçoivent le plus de précipitations pendant l'année.

La SCP prévoit soumettre 200 capes de pluie à l'essai d'usure.

**SCP 19.12.73**

Le prototype de cape de pluie est présenté aux membres du Comité. La cape de pluie sera mise à l'essai.

**Mesures à prendre** : Envoyer une copie de l'ébauche du sondage. Le comité s'interroge sur la pertinence d'avoir un anneau porte-clef à l'extérieur de la cape de pluie. Faire un suivi auprès de Logistik pour faire retirer les anneaux porte-clés extérieurs de la cape de pluie.

**SCP 20.03.73**

L'essai d'usure de la cape de pluie a été retardé en raison de la COVID-19. Nous confirmerons la date du test d'usure lorsqu'elle sera connue. Un échantillon de la cape sera envoyé au STTP avant le début du test d'usure.

**SCP 20.08.73**

**La cape imperméable a été remise par erreur à 113 personnes qui devaient la mettre à l'essai. Lorsque Logistik s'est rendu compte qu'elle avait commis une erreur, un rappel a été envoyé à ces personnes. 41 employés ont renvoyé la cape. La SCP collabore avec le fournisseur pour corriger la situation. Étant donné que la plupart des personnes devant mettre à l'essai la cape imperméable l'ont déjà reçue, il a été décidé de la remettre à tous les participants dès maintenant afin que l'essai d'usure ait lieu du 15 septembre jusqu'en mai 2021. On suggère de réviser le sondage afin qu'il indique à quel moment le participant a commencé à porter la cape, étant donné que certaines d'entre elles ont été distribuées à l'avance par erreur. Une ébauche du sondage sera envoyée au STTP aux fins d'examen avant d'être envoyée aux employés.++**



<p><b>NOUVEAU DESIGN DU SAC DOUBLE (ITEM 82)</b></p> <p><b>SCP 16.11.82</b> La SCP indique quel travail au développement d'un nouveau sac suite aux plaintes et suggestions des employés. Le prototype sera présenté au Syndicat et sera mis à l'essai par la suite. Le prototype remplacera les 2 modèles disponibles présentement et sera ajustable pour toutes les tailles.</p> <p><b>SCP 17.03.82</b> Logistik travaille sur le prototype final, qui sera probablement disponible en avril. Une fois le prototype approuvé, la sacoche sera mise à l'essai par 200 employés (facteurs). On vise à choisir 25 participants d'une taille plus petite que la moyenne et 25 participants d'une taille plus haute que la moyenne. Les autres participants seraient de taille moyenne. La SCP fournira au Syndicat les mesures pour les petites et hautes tailles.</p> <p>Le STTP propose de mettre la sacoche à l'essai avec le parka également. Par conséquent, l'essai pourrait se dérouler de la mi-septembre à la fin décembre 2017.</p> <p><b>SCP 17.07.82</b> L'essai de la sacoche est « en suspens » pour l'instant.</p> <p><b>SCP 17.11.82</b> Le STTP demande de poser une question supplémentaire aux employés mettant à l'essai la sacoche, afin de déterminer si la nouvelle courroie d'épaule est assez solide pour supporter le poids.</p> <p>La SCP en parlera avec le fournisseur et communiquera ultérieurement avec le Syndicat.</p> <p><b>SCP 18.03.82</b> Nous avons reçu très peu de sondages, mais ceux que nous avons reçus étaient positifs.</p> <p>Compte-rendu plus approfondi à la prochaine réunion.</p> <p><b>SCP 18.05.82</b> Pas d'autres renseignements pour le moment.</p> <p><b>SCP 18.10.82</b> Le sac est toujours en cours de modification. Des options sont à l'étude pour le vaporisateur de poivre de Cayenne. Le STTP indique que, si le vaporisateur de poivre est fixé à la sangle d'épaule, il y a un risque qu'il se détache et vaporise le visage de l'employé. Le STTP souhaite que le vaporisateur de poivre puisse être fixé à la ceinture.</p> <p>Le STTP mentionne que l'étui devrait être fourni gratuitement. La SCP examinera la demande et fournira une réponse lors de la prochaine réunion.</p> <p>La SCP fournit un échantillon de l'étui pour le vaporisateur de poivre.</p>	<p>Luc Lafrance Josee Louisseize</p> <p>RENSEIGNEMENT À JOUR : 7 juillet 2017 La SCP et son fournisseur ont discuté davantage de la question et la SCP a décidé d'aller de l'avant avec l'essai de la sacoche.</p> <p>Nicole Arbic Josee Louisseize</p>
---	---

**SCP 19.02.82**

Les activités entourant le sac double modifié sont en suspens afin que tous les efforts soient déployés pour la conception des articles d'extérieur de haute visibilité.

L'étui pour répulsif à chiens sera offert cet été et coûtera six (6) points par étui à raison d'un (1) par an.

**SCP 19.09.82**

Logistik Unicorp a modifié le sac double. Un étui à répulsif à chiens est disponible depuis juin 2019 et une note à l'intention des superviseurs a été diffusée. La SCP confirme qu'un prototype sera disponible l'année prochaine.

Le STTP demande que l'étui à répulsif à chiens ne coûte pas six points et qu'il soit considéré comme un équipement de protection individuel (ÉPI). Ce point sera examiné.

Une demande est formulée pour que la poche soit faite d'un genre de caoutchouc afin d'empêcher le TDP de glisser. On note que la difficulté à sortir et à ranger le TDP pourrait être un inconvénient de cette caractéristique.

Le sac est multicolore et il est question de revenir à un sac tout bleu en conservant les bandes réfléchissantes. Le sac modifié sera présenté lors de la prochaine réunion s'il est disponible.

Il est mentionné que le rabat n'est pas pratique ni assez long en raison de l'augmentation de la taille des circulaires. Ce problème doit être examiné avec Logistik.

On confirme qu'un test ergonomique devrait être fait.

On demande qu'un employé de Logistik Unicorp observe un facteur pendant une journée où le volume de circulaires est élevé. Les membres du comité doivent fournir le nom de l'employé ainsi que la date et l'heure de l'observation.

**SCP 19.12.82**

À la suite du sondage précédent, les changements proposés sont à venir.

**SCP 20.03.82**

À la suite de notre discussion sur le nouveau sac double, nous avons décidé de reporter les modifications jusqu'à ce que le nouveau type de TDP soit confirmé afin d'éviter d'avoir plusieurs versions du sac double. Entre-temps, le fournisseur d'uniformes s'efforcera d'améliorer les sangles afin qu'elles soient plus faciles à ajuster et il envisage la possibilité d'offrir un sac pour les droitiers et un sac pour les gauchers. Un exemple de prototype sera transmis au STTP aux fins d'examen et d'approbation.

Une copie du sondage précédent doit être envoyée à Marc.

**SCP 20.08.82**

**Les changements au sac double sont en attente de la confirmation du nouveau TDP. Entre-temps, Logistik fournira un échantillon des sangles modifiées qui faciliteront le réglage de la sacoche pour les employés.**

<p><b>SONDAGE CHEMISE DE FACTEUR</b>  <b>SCP 18.10.89</b>          La SCP informe le STTP que les résultats du sondage sur l'essai d'usure de la chemise de facteur ne sont pas favorables.          La SCP propose des options pour une nouvelle chemise hybride (mélange de polo et de chemise), image à l'appui.          Le STTP préfère l'option 1. Nous allons tenter d'obtenir des échantillons pour la prochaine réunion. Le STTP mentionne qu'il serait bien d'avoir un tissu infroissable.</p> <p><b>SCP 19.02.89</b>          Les efforts déployés par le fournisseur à l'heure actuelle visent à améliorer les vêtements d'extérieur de haute visibilité.          Ce point est donc en suspens.</p> <p><b>SCP 19.09.89</b>          Ce point est toujours en suspens.</p> <p><b>SCP 19.12.89</b>          Ce point est toujours en suspens.</p> <p><b>SCP 20.03.89</b>          Ce point est toujours en suspens.</p> <p><b>SCP 20.08.39</b>          Ce point est toujours en suspens.</p>	<p>Nicole Arbic          Josee Louisseize</p>
<p><b>T-SHIRT HAUTE VISIBILITE</b>  <b>SCP 19.09.92</b>          On indique qu'il y a une demande des travailleurs à l'interne pour des t-shirts de haute visibilité.</p> <p>Des échantillons de t-shirts de haute visibilité sont présentés. Nous discutons du poids d'un modèle dont le tissu est plus lourd et donc potentiellement plus chaud, et du tissu léger de l'autre modèle qui rend le vêtement transparent.</p> <p>On suggère de possiblement utiliser des tissus différents pour les hommes et les femmes. Logistik affirme qu'il est difficile de trouver un tissu convenable qui n'est pas transparent, mais qui est assez mince pour être perméable à l'air. Nous devons aussi tenir compte de l'environnement dans lequel les employés travaillent. On mentionne que le tissu est fait de polyester et que les chemises doivent aussi être hautement visibles.</p> <p>Le STTP mentionne être préoccupé par les gilets puisqu'ils sont un peu amples dans le bas. La SCP indique qu'il existe différentes tailles et que les gilets devraient bien faire. Les gilets sont faits d'un tissu à mailles.</p> <p>On suggère de porter une camisole sous le t-shirt, mais la SCP mentionne que si cette façon de faire est adoptée, alors nous devrions</p>	<p>STTP</p>

<p>simplement conserver les vêtements actuels et utiliser la veste haute visibilité.</p> <p>Le STTP s'oppose au statu quo et demande un essai d'usure pour les t-shirts de haute visibilité faits du tissu plus lourd par les travailleurs à l'interne et, au besoin, d'y apporter des améliorations selon les réponses au sondage pour la version 2 et ainsi de suite.</p> <p><b><u>SCP 19.12.92</u></b> Demande en cours d'examen.</p> <p><b><u>SCP 20.03.92</u></b> La SCP a présenté au Comité un échantillon du t-shirt de haute visibilité, qui sera attribué uniquement aux employés du groupe 1 du STTP. D'autres renseignements sur la mise en œuvre du t-shirt sont à venir.</p> <p><b><u>SCP 20.08.92</u></b> <b>Il n'y a pas d'autres mises à jour disponibles</b></p>	
<p><b>CORDON PORTE-CLÉ</b> <b>SCP 19.12.93</b> Le STTP soulève la question de la sécurité du cordon et indique qu'il devrait faire l'objet d'un réexamen pour des raisons de sécurité. La tension de 50 psi est jugée trop élevée. Trois options sont offertes : cordon avec aimant avec une tension suffisante, tissu déchirable et attache. Le sujet a été discuté au CNMSS, où il a été mentionné de l'envoyer au Comité des uniformes. La SCP ne peut pas faire de commentaire sur la question de la sécurité et doit se contenter de discuter de la couleur de cet article.</p> <p><b>Mesures à prendre</b> : Prendre en note la demande et effectuer un suivi auprès de l'équipe Santé et sécurité.</p> <p><b><u>SCP 20.03.93</u></b> L'option d'ajouter une attache de ceinture a été examinée et il a été déterminé que cela ne fonctionnerait pas. Nous demanderons au fournisseur d'uniformes d'examiner la tension psi du cordon pour voir s'il est possible de réduire la tension.</p>	<p><b>STTP</b></p>

<p><b><u>SCP 20.08.93</u></b></p> <p><b>La SCP présente une version révisée du porte-clés qui comprend un fermoir se détachant facilement afin que le facteur puisse s'éloigner rapidement du module de BPCOM (E201) en cas d'urgence. Différentes résistances à la traction ont été développées pour les échantillons. Le nouveau porte-clés devra être présenté au CNMSS et à l'équipe Ingénierie afin qu'ils examinent et approuvent les spécifications. La SCP enverra des échantillons du porte-clés aux fins d'examen à l'interne.</b></p>	
<p><b>MANTEAU DE PLUIE (GORTEx) (Item #95) (suivant l'information des vêtements d'hiver haute visibilité)</b></p> <p><b><u>SCP 20.03.95</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le porte-stylo doit traverser le rabat derrière la poche de la poitrine.</li> <li>– S'assurer que les boutons pressions sur le chapeau sont différents de ceux du manteau de pluie ordinaire.</li> <li>– Étudier la possibilité de placer les poches à stylos à l'intérieur du rabat. La deuxième version comportera des poches de poitrine.</li> <li>- Le STTP soulève une préoccupation au sujet d'un employé qui a vu une note sur FB mentionnant le retrait des deux poches de poitrine et indiquant que c'était la décision de la SCP de les retirer. La SCP communiquera avec LU au sujet de cette communication erronée.</li> <li>– Le manteau de pluie sera doté de chauffe-mains et de quatre anneaux en D.</li> </ul> <p><b><u>SCP 20.08.95</u></b></p> <p><b>Les modifications apportées à la phase 2 pour le manteau de pluie long et régulier sont présentées. Une légère retouche sera apportée à la profondeur du porte-stylo à l'intérieur de la poche de poitrine. Elle sera plus profonde et mieux adaptée au stylo. Le STTP est d'accord avec les modifications, et la SCP informera le fournisseur d'uniformes de procéder à la fabrication.</b></p>	<p>SCP</p>

## **FACE MASK**

### **SCP 20.08.96**

**Le STTP indique que les masques remis aux employés par la SCP sont de taille unique. Cela pose problème pour les travailleurs dont la tête est plus petite. Cette question a fait l'objet d'une discussion à l'interne avec le CNMSS et il a été proposé d'en faire le suivi auprès du Comité national mixte des uniformes. Il est proposé d'avoir une variété de tailles. La SCP effectuera un suivi auprès de l'équipe d'approvisionnement. Les personnes à risque élevé doivent porter un masque N-95. Faudrait-il différentes tailles? Nous en discuterons lors de la consultation nationale après avoir déterminé et consulté les intervenants internes appropriés.**

**La prochaine réunion est prévue pour novembre 2020.**